

**யாழ்ப்பாண மாநகரப் பகுதியின்
வெள்ள இடர், பாதிப்பு மற்றும் ஆபத்தும் பகுப்பாய்வு
பி. சிவசெனசி, உ.சுதாசி**

சுழிவுச் சுருக்கம்

இயற்கை அனர்த்தங்களில் ஒன்றான வெள்ளப்பெருக்கு இலங்கையில் பெரியளவில் தாக்கங்களை ஏற்படுத்துகின்றது. வெள்ள அனர்த்தங்களினால் மனிதனின் இயல்பு வளர்க்கை பாதிக்கப்படுவதுடன் பொருளாதார செயற்பாடுகள், பொதுச்சேவைகள், ஏனைய உட்கட்டமைப்பு வசதிகளும் பாதிப்பிற்குட்படுகின்றன. யாழ்ப்பாணக் குடாநாட்டில் அமைந்துள்ள யாழ்ப்பாண நகரப் பகுதி காலத்திற்கு காலம் வெள்ள ஆபத்திற்கு முகங்கொடுக்கிறது. இந்நிலைமையில் யாழ்ப்பாண நகரப் பகுதியில் வெள்ள இடர் (Hazard), பாதிப்பு (Vulnerability) மற்றும் ஆபத்திற்கு (Risk) உட்படும் பகுதிகளை அடையாளம் கண்டு மதிப்பீடில் இவ்வாய்வின் நோக்கமாதும். இவ்வாய்விற்கான முதலிலைத் தரவுகள் களஅலுவலரளிப்பு, நேர்வணம் மற்றும் விளாக் கொத்துக்கள் மூலம் சேகரிக்கப்பட்டுள்ளன. செம்மதிப்படிமங்கள் மற்றும் பல்வேறு அரசு திணைக்களங்களிலிருந்து இரண்டாம் நிலைத் தரவுகள் பெறப்பட்டன. இத் தரவுகள் புவியியல் தகவல் முறைமை, தொலைவுளவுத் தொழில்நுட்பம், பல் தகுதிவிதி பகுப்பாய்வு (Multi Criteria Analysis) களடாக பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்டன. முதலில் வெள்ள இடருக்கு உட்பட்ட பகுதிகளை அடையாளப்படுத்தப்பட்டு, பின்னர் வெள்ளப் பாதிப்பிற்கு உள்ளாகக்கூடிய பகுதிகள் மதிப்பீடப்பட்டன. இறுதியாக வெள்ள இடையும், வெள்ளப் பாதிப்பையும் ஒருங்கிணைத்து வெள்ள ஆபத்தும் பகுதிகள் அடையாளப்படுத்தப்பட்டு மதிப்பீடப்பட்டன. யாழ்ப்பாண மாநகர சபையில் 12 வீதமான பகுதி மட்டுமே அதிக வெள்ள ஆபத்திற்கு உட்படுகின்றது. இவ்வகையில் இவ்வாய்வு மூலம் பெறப்பட்ட வெள்ள இடர், பாதிப்பு மற்றும் ஆபத்திற்கு உட்படும் பகுதிகள் பற்றிய தகவல்கள் திட்டமிடலாளர்களுக்கும், நிர்வாகத்தினருக்கும் வெள்ள இடர் முன்னமத்துவம் தொடர்பான உடனடி உத்திகளை வகுப்பதற்கு உதவும்.

நிறவுச்சொற்கள் - புவியியல் தகவல் முறைமை, வெள்ளம், வெள்ள ஆபத்து, பல் தகுதிவிதி பகுப்பாய்வு மற்றும் யாழ்ப்பாண மாநகரசபை

சுருக்கம்

ஒவ்வொரு ஆண்டும் இயற்கை அனர்த்தங்களால் மனித வளக்களவு, சொத்துக்களும் அழிக்கப்படுகின்றன. ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் அளவிட்டுப்படி, அனர்த்த முகாமத்துவ சேவைகள் மற்றும் முன்னறி விப்புக்களில் உயர்தொழில்நுட்பம் உள்ள போதிலும் கடந்த 20 ஆண்டுகளில் இயற்கை அனர்த்தங்களால் கிட்டத்தட்ட மூன்று மில்லியன் உயிரிழப்புக்கள் ஏற்பட்டுள்ளதும், 300 மில்லியன் மக்கள் பாதிக்கப் பட்டுள்ளார்கள். (Murthy & Rao; 2010).

உலகில் ஏற்படுகின்ற வெள்ளங்களை வெள்ளப்பெருக்கின் தன்மை அடிப்படையில் தீவிர வெள்ளம் மற்றும் சாதாரண வெள்ளம் (ஆற்று வெள்ளம்) என இரு வகைகளாகப் பிரிக்கலாம். தீவிர வெள்ளப்பெருக்கு (Flash flood) என்பது குறிப்பிட்ட இடத்தில் குறுகிய காலப்பகுதியினால் கடும் புயலுடன் ஏற்படுகின்ற அதிக மழைவீழ்ச்சியினால் ஏற்படுவதாகும் (Munir, 2007). மாறாக நீண்ட காலத்திற்கு அதிக மழை கிடைக்கும் போது ஆற்று வடி நிலத்திற்கு வேலாக நீர் பாய்தல் சாதாரண வெள்ளம் எனப்படும் (Dhar & Nandagiri; 1998).

உலககளில் ஏற்படுகின்ற வெள்ளப் பெருக்குகளில் நகரப் பகுதியிலே அடிக்கடி வெள்ளப் பாதிப்பிற்கு முகப்பொருக்கின்றன. வெள்ளத்தினால் நகர மக்கள் மாத்திரமன்றி, நகரின் உட்கட்டமைப்பு, போக்குவரத்து, சேவைகள் போன்றனவும் பாதிக்கப்படுகின்றன. இதற்கு நகரப்பகுதிகளில் நிலம் உச்ச அளவில் பயன்படுத்தப்படுவதுடன், கட்டடப்பகுதிகள் கூடுதலாகவும், போக்குவரத்து வசைப்பின்னல் அடர்த்தி அதிகமாகவும், சேவைமையங்கள் மற்றும் உட்கட்டமைப்பு வசதிகளைக் கொண்டதாகவும் காணப்படுகின்றனவா காரணமாகும். திட்டமிட்டு அமைக்கப்படாத நகரப்பகுதிகளில் பெருத்தமற்ற கட்டுமானங்கள் வெள்ளத்திற்கு தூண்டு கோலாக அமைகின்றன. நகரப் பகுதியில் நிலத்தின் பெறுமதியும், நில வடிகையம் அதிகமாகக் காணப்படுகின்றமையால், நகரப் பகுதியில் வசிக்கின்ற வழுமானம் குறைந்த மக்கள் தாழ் நிலங்களிலும், வயல் பகுதி போன்ற குடியிருப்பதற்கு பெருத்தமற்ற பகுதிகளில் குடியேறுகின்றனர். இப்பகுதிகளில் வாரும் மக்களும் வெள்ளப் பாதிப்பிற்கு முகப்பொருக்கின்றனர் (Mail; 2007).

இலங்கையில் ஏற்படுகின்ற இயற்கை அனர்த்தங்களில் ஒன்றான வெள்ளப் பெருக்கு இலங்கையின் ஒரு பொதுவான இயற்கை இடங்களில் ஒன்றாக உள்ளது என்பதை நாட்டின் தலைத்தேற்ற மற்றும் வரலாற்று நிகழ்வுகள் அடையாளப்படுத்தியுள்ளன (Ganassekara; 2008). இலங்கையில் அதிக தடவை இடம்பெறும் தீவிரமான காலநிலை அனர்த்தங்களில் ஒன்றாக வெள்ளப்பெருக்கு அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளது. வளிமண்டலவியல் நினைக்கத்தக்க அதிகக்கையின் படி இலங்கையின் அதிக நகரங்களில் அண்மைய தளப்புகளாக அதிக தடவைகளிலான அதிக மழை வீழ்ச்சி நிகழ்வுகளும், வெள்ள நிகழ்வுகளும் ஏற்படுகின்றன (Samarayake et al; 2012). அனர்த்த

முகாமத்தவ நிலையத்தின் அறிக்கைப்படி 1974 இலிருந்து 2014 வரையான கட்டத் 40 வருட காலப்பகுதிகளில் இலங்கையில் ஏற்பட்ட அனர்த்தங்களில் 2,964,655 மக்கள் வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். வெள்ளப்பாதிப்பில் வடமாகாணத்தில் 4.1 வீதமான பகுதிகளும், பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் எண்ணிக்கை அடிப்படையில் வடமாகாணத்தில் 5.9 வீதமான மக்களும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். (Disaster Management Center; 2003).

வெள்ள அனர்த்தப் படமாக்கல் மற்றும் முகாமத்தவச் செயற்பாடுகளில் அண்மைக்காலங்களில் புறியில் தகவல் முறைமை பயன்படுத்தப்பட்டுவருகின்றது. வெள்ளேறு முகங்களில் இருந்து பெறப்படும் தரவுகளை உள்ளடக்குவதில் புலியியல் தகவல் முறைமை சக்திவாய்ந்த கருவியாகக் காணப்படுகின்றது. சிக்கலான பிரச்சினைகளைப் பகுப்பாய்வு செய்வதற்குரிய முறையியலையும், நுட்பத்தையும் பல் தகுதிவீதி பகுப்பாய்வு கொடுக்கின்றது. வெள்ள இடர் பகுப்பாய்வில் புறியியல் தகவல் முறைமை மற்றும் இடச்சார் பல் தகுதிவீதி பகுப்பாய்வு பயன்படுத்தப்படுகின்றது (Rashed & Werke; 2003). வெள்ள ஆய்வுகளில் வெள்ள இடரின் போது வெள்ள இடர் பகுதிகளை அடையாளப்படுத்தல் மற்றும் நகரத்தில் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்படும் பகுதிகளையும் வெள்ளப் பாதிப்பிற்கு உள்ளாகும் பகுதிகளையும் அடையாளம் காண்பதற்கு புறியியல் தகவல் முறைமை பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது (Aponic; 2007, Dey, Jia & Franz; 2008, Gou et al; 2010, Nawaz & Sharique; 2003). இலங்கையின் கருங்கங்க நதிப்பிரதேசத்தின் வெள்ளப் பாதிப்புக்கள் தொடர்பாக மேற்கொண்ட ஆய்வில் புறியியல் தகவல் முறைமை மற்றும் செய்மதித் தொலைபுள்ளி நுட்பமுறைகளைக் கொள்ள அபாயப் பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்டுள்ளது (Samarasinghe & et al; 2010).

இலங்கையின் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் நகரப் பகுதியில் வெள்ள அடையாளப் படுத்தல் தொடர்பாக மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வில் புலியியல் தகவல் முறையையூடாக வெள்ளம் தேங்கும் பகுதிகள் அடையாளப் படுத்தப்பட்டதுடன் வெள்ள நீரின் உள் வருகை மற்றும் வெளிச்செல்லும் திசைகளும் அடையாளப்படுத்தப்பட்டுள்ளன (Somasiri et al., 2012).

இலங்கையில் வடபகுதியில் காணப்படும் யாழ்ப்பாணக் குடாநாடு காலத்திற்கு காலம் வெள்ள அளர்த்தத்திற்கு முகம் கொடுக்கிறது. யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் யாழ் மாநகரசபைப் பிரதேசம் அதிவாக வள்ளன்பெருக்கிற்குட்படும் பகுதியாக காணப்படுகிறது. 2008 ஆம் ஆண்டு வீசிய நிஷாப் புயலினால் யாழ் மாநகரசபைப் பகுதியில் அதிவாக பாதிப்புக்கள் இளங்காணப்பட்டன. ஏறத்தாழ 50,000 மக்கள் பாதிக்கப்பட்டதுடன் பல கில்லியல் பெறுமதியான மின்சார உபகரணங்கள், ஏளைய வீட்டுப்பாவளைப் பொருட்கள், கால் தண்டலும் பாதிப்படைந்தன. அத்துடன் பாரிய ஈரங்களும் முறிந்து வீழ்ந்தன. இவ்வாறு யாழ் மாநகரசபைப் பிரதேசம் காலத்திற்குக் காலம் வெள்ள இடரிற்குட்படும் பகுதியாக காணப்படுகிறது.

இலங்கையில் அளர்த்த முகாமத்துவ முயற்சிகள், அளர்த்தம் தொடர்பான சட்டங்கள் குறைவாகக் காணப்படுகின்ற துடன், யாழ் மாநகரசபை பிரதேசத்திலும் இவ்வாறான அளர்த்த முகாமத்துவ செயற்பாடுகள் இடம்பெறுகின்ற போதிலும் மட்டுப் படுத்தப்பட்டதாகவே காணப்படுகின்றன. அளர்த்தங்கள் தொடர்பான விழிப்புணர்வும், இடர்கள் சார்ந்த விடயங்களில் அக்கறை செலுத்துவதும் குறைவாகவே காணப்படுகின்றது. இடர்கள் ஏற்பட முள்ளான செயற்பாடுகளும் குறைவாகக் காணப்படும்

படுகின்றன. ஆய்வுப் பிரதேசத்தில் ஏற்படுகின்ற வெள்ளப் பெருக்கின் போது மக்களின் அளிந்த வாய்க்கை பாதிக்கப்படுவதுடன், போக்குவரத்துச் சேவைகளும் பாதிக்கப்படுகின்றன. மேலும் தேங்கும் நீரினால் கனாதரப் பிரச்சினைகளும், நோய்களும் ஏற்படுகின்றன. அத்துடன் யாழ் மாநகரசபைக்குரிய வெள்ள இடருக்கு உட்பட்ட பகுதிகள் மற்றும் வெள்ள ஆபத்திற்கு உட்பட்டக்கூடிய பகுதிகளும் அடையாளம் காணப்படவில்லை. இவ்வகையில் வெள்ள அளர்த்த முகாமத்துவத்திற்கு தேவைப் படுகின்ற வெள்ள இடர்ப்படமாக்கல் இவ்வாய்வில் மேல் கொள்ளப்பட்டுள்ளது. யாழ்ப்பாண நகரப்பகுதிக்கான வெள்ள இடர், பாதிப்பு மற்றும் ஆபத்துப் பகுதிகளை படமாக்கல் இவ் ஆய்வின் நோக்கமாகும்.

ஆய்வுப் பிரதேசம்

ஆய்வுப் பிரதேசம் யாழ் மாநகரசபைக்குட்பட்ட பகுதியாகக் காணப்படுகின்றது. இப்பிரதேசம் யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தின் தெற்குப் பகுதியில் 9031' - 9042' வட அகலக் கோட்டிற்கும், 79059' - 8003' கிழக்கு நெடுங்கோட்டிற்கும் இடையில் அமைந்துள்ளது. இப்பிரதேசத்தின் புலியியல் அமைவிடத்தை உரு 1 இல் அவதானிக்கலாம். யாழ் நகரின் மேற்கு மற்றும் தென்பகுதி எல்லையாக யாழ்ப்பாணக் கடனிர்ரையும், வடபகுதி எல்லையாக கொக்குவில், திருநெல்வேலி ஆகியவற்றையும், கிழக்கு எல்லையாக நல்லூரையும், உட்பார் திசையும் கொண்டுள்ளது (Ministry of Urban Development & Water Supply; 2013). நிர்வாக அடிப்படையில் யாழ்ப்பாணப் பிரதேச செயலர் பிரிவினருக்கு 28 கிராம அலுவலர் பிரிவுகளையும், நல்லூர் பிரதேச செயலர் பிரிவினருக்கு 19 கிராம அலுவலர் பிரிவுகளையும் உள்ளடக்கி மொத்தமாக 47 கிராம அலுவலர் பிரிவுகள் ஆய்வுப் பிரதேசத்தில் காணப்படுகின்றதனை உரு 1 மூலம்

காணலாம். மேலும் ஆய்வுப் பிரதேசம் 23 வட்டாரங்களாகவும் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.



உரு 1: ஆய்வுப் பிரதேசம்

தரவுப் தரவுப் பகுப்பாய்வு

இவ்வாய்விற்கான தரவுகளில் முதல் நிலைத் தரவுகள் வினாக்கொத்துக்கள், கன அவதானிப்பு மற்றும் நேர்முகம் அல்லது நேர்காணல் முறைகளின் மூலம் பெறப்பட்டுள்ளன. இத் தரவு சேகரிப்பு முறைகளுள் வினாக்கொத்துக்கள் மூலமான தரவு சேகரிப்பிற்கு ஆய்வுப் பிரதேச அனைத்து கிராம அலுவலர்களும் தெரிவுசெய்யப்பட்டனர். கிராம அலுவலர் ஒவ்வொருவரினதும் வெள்ளம் தொடர்பான அனுபவங்களைப் பெறக்கூடிய நிறந்த மற்றும் முடிய வினாக்களை உள்ளடக்கிய வினாக்கள் நோக்கங்களின் அடிப்படையிலும், வெள்ள ஆபத்துப் படமாக்கலை அடிப்படையாகக் கொண்டும் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன. 2012 ஆம் ஆண்டு வரங்கப்பட்ட வினாக்கொத்துக்களிலிருந்து வெள்ளப் பாதிப்புக்கள், அவற்றக்கான காரணங்கள் மற்றும் வெள்ளத்

தடுப்பு நடவடிக்கைகள் தொடர்பான தரவுகள் சேகரிக்கப்பட்டன.

அடுத்து இவ்வாய்விற்கான தரவுகள் கனஅவதானிப்பு மூலமும் பெறப்பட்டுள்ளன. இவ்வகையில் கனஅவதானிப்பில் 2012 முதல் 2015 வரையான நான்கு வருட காலப் பகுதிகளில் ஒத்தோபர் - பெர்வளி வரையான மாதங்களில் இடம்பெற்ற வெள்ள நிகழ்வுகள் களத்தில் நேரடியாக அவதானிக்கப்பட்டு ஆய்வுப் பிரதேச கிராம அலுவலர் பிரிவு படங்களில் வெள்ளம் தேங்கும் பகுதிகள் அடையாளப்படுத்தப்பட்டன. இவ்வகையில் வெள்ளத்திற்கு அதிகளவில் உட்பட்ட பகுதிகளை அவதானித்ததன் மூலம் வெள்ளம் தேங்கும் பகுதிகள், அவற்றின் பாதிப்பு தன்மை, வெள்ளப்பாதிப்பிற்கான காரணங்கள் தொடர்பான விபரங்களையும், புறக்கிடங்களையும் பெறமுடிந்தது.

அடுத்து இவ்வாய்விற்குரிய தரவுகள் நேர்முக உரையாடல் மூலமும் பெறப்பட்டுள்ளது. இவ் நேர்முகமானது வினாக்கொத்துக்கள் மற்றும் கன அவதானிப்பின் மூலம் பெற்றுக்கொள்ள முடியாத தரவுகளை பெற்றுக்கொள்ள உதவுகின்றது. இவ்வகையில் நல்லூர் மற்றும் யாழ்ப்பாண பிரதேச செயலர் பிரிவுகளில் பணிபாற்றுகின்ற தேசிய அளர்த்த நிவாரண சேவைகள் நிலையத்தின் அளர்த்த முகாமைத்துவ அலுவலர்த் தி உத்தியோகத்தர் இருவரிடமும் நேர்காணல் மேற்கொள்ளப்பட்டது. இவ்விரு உத்தியோகத்தர்களுக்கும் அளர்த்தத்திற்கு முன்னரான முன்னாயத்த மற்றும் தனிப்பு நடவடிக்கைகளிலும், அளர்த்தத்தின் பொது பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கான பாதுகாப்பு மற்றும் நிவாரண நடவடிக்கைகளிலும், அளர்த்தத்தின் பின்னர் நிவாரணம் மற்றும் பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் வாழ்வாதாரத்தைக் கட்டி பெறும்படிவந்தகான நடவடிக்கைகளிலும் ஈடுபட்டிருப்பதுடன் கிராம அலுவலர்களின்


புரிந்து பெற்றுக்கொள்ளும் தரவுகளைச் சேகரித்து மல்டி செயலகத்திற்கு அனுப்பும் பணியிலும் ஈடுபடுகின்றனர். இவர்களுடனான பேரவையின் மூலம் வெள்ளம் தடுக்கும் படதிகள், வெள்ளத்தின் போதான நடவடிக்கைகள் மற்றும் வெள்ளத் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் தொடர்பான தரவுகள் பெறப்பட்டன.

இவ்வாறானவற்றை இரண்டாம் நிலைத் தரவுகள் அத் தரவுகளுடன் தொடர்புடைய அலுவலகங்களில் இருந்து பெறப்பட்டன. இத் தரவுகள் பற்றிய விவரங்கள் அட்டவணை 1 இல்கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

அட்டவணை 1: இரண்டாம் நிலைத் தரவுகளும், மூலங்களும்

தரவுகள்	தரவு மூலங்கள்	ஆண்டு
சனத்தொகை	யாழ், நல்லூர் பிரதேச செயலகங்கள்	2005 - 2016
நிலப்பயன்பாடு	நிலவளவைத் திணைக்களம்	2013
இடவுறும்	நிலவளவைத் திணைக்களம்	2012
கட்டடப் படதிகள்	Quick Bird செயல்தி படமம்	2010
குளங்களும் கால்வாய்களும்	யாழ் மாநகர சபை	2012
மழைநீர்ச்சி	வளிமண்டலவியற் திணைக்களம்	2015
வெள்ளப்பாதிப்புக்குட்பட்ட மக்கள்	யாழ், நல்லூர் பிரதேச செயலகங்கள்	2005 - 2015
கிராம அலுவலர் பிரிவுகளின் மூலம்	யாழ், நல்லூர் பிரதேச செயலகங்கள்	2012
யாழ், மாநகர சபை எல்லைப் மூலம்	நிலவளவைத் திணைக்களம்	2008

மேற்கூறப்பட்ட முதலாம், இரண்டாம் நிலைத் தரவுகள் பல்வேறு பகுப்பாய்விற்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இங்கு தரவுகளைப் பகுப்பாய்வு செய்வதற்கு புவிமியல் தகவல் மூன்றாம் எட்டாம் மென்பொருள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. பகுப்பாய்வுச் செயற்பாடுகள் புவிமியல் தகவல் மூன்றாம் மற்றும் பல் தகுதிமீதி பகுப்பாய்வு ஊடாக மேற்கொள்ளப்பட்டது. தரவுகளிலிருந்து வெள்ள ஆபத்தும் படத்தையும் பெறுகின்ற கருக்கமான செயற்பாட்டை உரு - 2 காட்டுகின்றது.



உரு : 2 தரவுப் பகுப்பாய்விற்கான பாய்ச்சல் வரைபடி

உரு 2 இன் பிரகாரம் முதலில் முதலாம், இரண்டாம் நிலைத் தரவுகள் சேகரிக்கப் பட்டன. சேகரிக்கப்பட்ட தரவுகள் புனியில் தகவல் முறைமைவீழ்வுகள் உள்நீர் செய்ப்பாடு ஆயத்தம் செய்ப்பாடுகள் வெள்ள இடரை அடையாளப்படுத்துவதற்கு தெரிவு செய்யக்கூடிய காரணிகள் பல காணப்படு கின்ற போதிலும், இவ்வாய்வில் வெள்ளம் தேங்கும் பகுதிகள் மற்றும் வெள்ளப் பாதிப்பிற்கு உட்பட்ட மக்கள் (வீதம்) ஆகிய இரு காரணிகள் தெரிவுசெய்யப்பட்டு, இடம்சார் படங்களைக்கொண்டன. இவ்விரு காரணிகளும் நிபயமாக்கப்பட்டு நினைப்பிடம் மேற்படிவாக்கம் மூலம் வெள்ள இடர் பகுதிகள் அடையாளப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. கூடுதல் ஆய்விற்குத் தெரிவுசெய்யப்பட்ட ஏனைய காரணிகளான இயற்கையான வடிவம் பாய்வு, நிலப்பயன்பாடு, சனத் தொகை, கட்டடங்கள், குளங்கள், காள்

வாய்கள் போன்றன வெள்ளப் பாதிப்பைத் தீர்மானிக்கும் காரணிகளாகக் காணப்படு கின்றன. இவற்றில் இடையூறு புனியினி லிருந்து இயற்கையான வடிவம் பாய்வு செய்ப்பாடுகள், தெரிவு செய்ப்பாடு ஆறு காரணிகளும் நிபயமாக்கப்பட்டு, படிநிலைப் பகுப்பாய்வுச் செயற்பாட்டிழைக்க திறையில் பட்டு, நினைப்பிடம் மேற்படிவாக்கம் மூலம் வெள்ளப் பாதிப்புப் பகுதிகள் அடையாளப் படுத்தப்பட்டுள்ளன. வெள்ள இடரையும், வெள்ளப் பாதிப்பையும் மேற் படிவாக்கத்தின் மூலம் இணைத்து வெள்ள ஆபத்துப் பகுதிகள் மதிப்பிடப்பட்டன.

முடிவுகள்

வெள்ள இடர்

வெள்ளம் தேங்கும் பகுதிகள் மற்றும் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் (வீதம்) ஆகிய இரு காரணிகளையும் ஒருங்

கிணைத்துப் பெறப்பட்ட பகுதிகள் அடிப்படை யில் அதிக இடர், நடுத்தர இடர் மற்றும் குறைவான இடர் அல்லது இடரற்ற பகுதிகள் என மூன்று வகுப்புகளாகக்கட்டப்பட்டுள்ளதை உரு 3 றூல் காணலாம். மழைகாலங்களில் 10 - 30 நாட்கள் வரையான காலப்பகுதிகளில் வெள்ளம் தேங்கி நிற்குபதுடன் 2 - 3 அடி வரையான வெள்ள மட்டமும் காணப்படு மாயின் அப்பகுதிகள் அதிக வெள்ள இடரிற்கு உட்பட்ட பகுதிகளாகவும், 2 - 9 வரையான நாட்களுக்கு வெள்ளம் தேங்கி நிற்குபதுடன் 1 - 2 அடி வரையான வெள்ள நீர் மட்டத்தை கொண்ட பகுதிகள் நடுத்தர அளவிலான வெள்ள இடரிற்கு உட்பட்ட பகுதிகளாகவும், ஒரு நாள் அல்லது அதற்கு குறைவான காலப்பகுதியில் வெள்ளம் தேங்கி நிற்குபதுடன் 1 அடியை விட குறைந்தளவான வெள்ள மட்டம் காணப்படும் பகுதிகள் குறைந்த வெள்ள இடரிற்கு உட்பட்ட பகுதிகளாகவும் வகுக்கப்பட்டுள்ளன. ஆனால் வெள்ளம் தேங்கி நிற்கும் கால அளவு மற்றும் வெள்ள மட்டம் என்பன மழை விழ்ச்சியின் அளவிடும், தொடர்ச்சியாக மழைவிழ்ச்சி கிடைக்கும் நாட்களின் எண்ணிக்கையிலும், கால்வாயி லூடான வெள்ள நீரோட்ட வேகத்திலும் தங்கியுள்ளது. எனவே நிக்காரணிகளுக்கு கேற்ப காலத்திற்குக் காலம் வெள்ளம் தேங்கும் கால அளவு மாறுபடுகின்றது.

ஆய்வுப் பிரதேசத்தில் வெள்ள இடரிற்கு உட்பட்ட பகுதிகளை நோக்குகையில், கிழக்கு மற்றும் மேற்கு பகுதிகள் அதிக வெள்ள இடரிற்கு உட்பட்ட பகுதிகளாகக் காணப்படுகின்றன. இப்பகுதிகள் தாழ் நிலமாகக் காணப்படுவதோடு, சீரற்ற வடி வங்கள் காணப்படுவதனாலும், உடலி நீடப் பெருக்கத்தினாலும் வெள்ள இடரிற்குட்பட் டுள்ளன.

அதேபோன்று ஆய்வுப் பகுதியில் வெள்ள இடரிற்கு உட்பட்ட கிராம அலுவலக பிரிவுகளில் குறைந்த வெள்ள இடரிற்கு உட்பட்ட பகுதிகள் குறைந்த அளவிலான வெள்ளம் தேங்கும் பகுதிகளையும், குறைந்த அளவிலான வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் எண்ணிக்கையையும் கொண்ட பகுதிகளாகக் காணப்படுகின்றன. ஆய்வுப் பிரதேசத்தில் வடக்கு, தெற்கு மற்றும் மத்திய பகுதிகள் குறைவாக அல்லது வெள்ள இடரற்றக் காணப்படுகின்றன. குறைந்த வெள்ள இடர் அல்லது வெள்ள இடரற்ற பகுதி களாகக் காணப்படுவதற்கான காரணங் களாக சிறந்த வடிகாலமப்பு காணப் படுவதுடன் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் எண்ணிக்கை (வீதம்) குறைவாகக் காணப்படுதலையும் குறிப்பிடலாம்.



உரு 3 வெள்ள இடர் பகுதிகள் (Flood Hazard Area)


வெள்ளப் பாதிப்பு

ஆய்வுப் பிரதேசத்தில் வெள்ளப் பாதிப்பிற்கு உட்படக்கூடிய பகுதிகளை நோக்கின், தெற்கு மற்றும் கிழக்குப் பகுதிகள் அதிக வெள்ளப் பாதிப்பிற்கு உட்படக்கூடிய பகுதிகளாகக் காணப்படுகின்றனமையை உரு 4 இல் காணலாம். ஆய்வுப் பிரதேசத்தில் வெள்ளப்பாதிப்பில் குளங்களின் அமை விடமும் அவற்றிற்கு நீரைக் கொண்டு வரும் உள்வரும் வாய்க்காலங்களும், குளங்களில் இருந்து நீரை வெளியேற்றும் வெளிச் செலளும் வாய்க்காலங்களும் செல்லாக்குச்

அடர்த்தி போதாம, காங்கனையும், வெரிய வடிவங்களையும் துப்பரவு செய்வாமை, குளங்களின் நீர் கோள்ளவில்லை அளவு குறைந்தமை, முறைபற்ற நிலப்பயன்பாடுகள், மக்களிடையே விழிப்புணர்வு இல்லாமை போன்றனவும் செல்வக்குத் தொகுத்து விட்டன.



உ.ந. 4 - சென்னை ஆபத்து பகுதிகள் (Flood Vulnerability Area)



உ.ந. 5 - சென்னை ஆபத்து பகுதிகள் (Flood Risk Area)

ஆய்வுப் பிரதேசத்தில் வடக்கு மற்றும் கிழக்குப் பகுதிகள் குறைந்த வெள்ளப் பாதிப்பிற்கு உட்படக்கடிய அல்லது பாதிப்பற்ற கிராம அலுவலர் பிரிவுகளைக் காணப்படுகின்றன. ஆய்வுப் பிரதேசத்தில் வெள்ளப் பாதிப்பிற்கு குறைவாக உட்படக்கடிய பகுதிகளும், வெள்ளப் பாதிப்பற்ற பகுதிகளும் உயர்நிலமாகக் காணப்படுவதுடன், சிறந்த வடிவங்களையும் கொண்டு காணப்படுகின்றன.

வெள்ள ஆபத்து

வெள்ள இடர் மற்றும் வெள்ளப் பாதிப்பின் செல்வக்கு அடிப்படையில் வெள்ள ஆபத்திற்கு உட்படும் கிராம அலுவலர் பிரிவுகள் அதிகம், நடுத்தரம் மற்றும் குறைவான ஆபத்து அல்லது ஆபத்தற்றது என மூன்று பிரிவுகளைக்காட்டி உள்ளதை உரு 5 மூலம் காணலாம்.

அதிக வெள்ள ஆபத்திற்கு உட்படும் கிராம அலுவலர்களும் பிரிவுகளை வெள்ள இடர்ப் பகுதிகளும் வெள்ளப் பாதிப்புப் பகுதிகளாகவே தீர்மானிக்கின்றன. ஆராவது வெள்ள இடரும், வெள்ளப்பாதிப்பும் அதிகளவில் காணப்படும் பகுதிகளே அதிக வெள்ள ஆபத்திற்கு உட்படும் பகுதிகளாகும். வெள்ள இடரை அடையாளப்படுத்த எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட இரு காரணிகளினதும், வெள்ளப்பாதிப்பிற்கு உட்படக்கடிய பகுதிகளைத் தீர்மானிக்கும் ஆறு காரணிகளினதும் செல்வக்கு அடிப்படையில் அமைத்ததே வெள்ள ஆபத்தாகும். உதாரணமாக ஆய்வுப் பிரதேசத்தில் அடையாளப்படுத்தப்பட்ட வெள்ள இடரில் வெள்ளத் தேங்கும் பகுதிகளில் அதிக சந்தைநடைகை அடர்த்தியும் காணப்படுமாயின் அப்பகுதி வெள்ள ஆபத்துப் பகுதியாகும். இவ்வாறாக வெள்ள இடரிடற்றிய காரணிகள் மற்றும் வெள்ளப் பாதிப்பிற்குரிய காரணிகளைக் கொண்டு வெள்ள ஆபத்துப் பகுதிகள்

அடையாளப் படுத்தப்பட்டுள்ளன. ஆய்வுப் பிரதேசத்தில் மேற்கு பகுதியில் அதிக வெள்ள ஆபத்திற்கு உட்படும் பகுதிகள் காணப்படுகின்றன. குறிப்பாக நாவாந்தறை வடக்கு (J/85), சோளகடெரு தெற்கு (J/86), சோளகடெரு வடக்கு (J/87), சுந்தர்மடம் தென்விகிக்கு (J/105) ஆகிய கிராம அலுவலர் பிரிவுகளைக் குறிப்பிடலாம். அதிக வெள்ள ஆபத்திற்கான காரணங்களாக குளங்கள் புளளமைக்கப்படாமை, குளங்கள் ஆழமாக்கப்படாமை, வடிகால்களின் முறைபற்ற சுத்திகரிப்பு முறைகள், வாய்க்கால்கள் புளளமைக்கப்படாமை, தாழ்வான நிலப்

பகுதிகள், திட்டமிடாது கட்டப்பட்ட கட்டடங்கள், இயற்கையான வடிகால் போக்கில் அமைக்கப்பட்ட கட்டடங்கள், சிறு காண்களில் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள அடைப்புகள் மற்றும் மக்களிடையிலான விழிப்புணர்வினமை போன்றன காணப்படுகின்றன.

வெள்ள ஆபத்திற்கு உட்படும் பகுதிகளின் பரப்பிணைக் கூட்டும் அட்டவணை 2 இல் ஆய்வுப் பிரதேசத்தில் 12 விதமான பரப்பு அதிக ஆபத்திற்கும், 52 விதமான பரப்பு குறைந்த ஆபத்திற்கும் உட்படுகின்றது.

அட்டவணை 2 வெள்ள ஆபத்திற்கு உட்படும் பகுதிகளின் பரப்பு

பாதிப்பு	பரப்பு (km ²)	விதம்
அதிகம்	2.25	12
நடுத்தரம்	6.73	36
குறைவு / இல்லை	9.82	52
மொத்தம்	18.80	100

ஆய்வுப் பிரதேசத்தில் குறைந்த வெள்ள ஆபத்து மற்றும் ஆபத்தற்ற கிராம அலுவலர் பிரிவுகளாக பாண்டையூர் கிழக்கு (J/64), பாண்டையூர் மேற்கு (J/65), சின்னக்கடை (J/72), யாழ்நகர மேற்கு (J/73), சுண்டக்குளி வடக்கு (J/76), மருதடி (J/77), ஐயனார் கோயிலடி (J/97), சுந்தர்மடம் வடமேற்கு (J/102), சுந்தர்மடம் தென்மேற்கு (J/104), நல்லூர் மத்தி (J/107), நல்லூர் கிழக்கு (J/109) ஆகிய பிரிவுகள் காணப்படுகின்றன. இப்பகுதிகள் உயர்நிலைக்காணாகவும், சிறந்த வடிகாலமைப்பையும் கொண்டு காணப்படுகின்றன.

வெள்ள ஆபத்தைத் தணிப்பதற்கான வழிமுறைகள்

ஆய்வுப் பிரதேசத்தில் தொடர்ச்சியாக வெள்ளப் பாதிப்பிற்குட்பட்டுவரும் பிரதேசம்

களில் வெள்ள நீரின் தேக்கத்தினை குறைத்து வெள்ள பாதிப்புகளினதைத் தவிர்ப்பு பதற்குரிய செயற்பாடுகளினை முன்னெடுப்பது அவசியமானது.

சுழிவுநீர் அகற்றுவதற்கான வடிகால்கள் ஆய்வுப்பிரதேசத்தில் அமைக்கப்படாமை யால், வெள்ள வாய்க்காலின் கடைகாவே சுழிவுநீரும் அகற்றப்படுகின்றது. குழாய் மூலமாக சுழிவுநீர் அகற்றுவதற்குரிய நடவடிக்கைகளை எடுத்தல் சிறந்ததாகும். மேலும் வெள்ளநீர் கடலினை சேற்றடைதலை இடையூறு செய்யாத வகையில் கரையோரப் பிரதேசத்தின் முகாமயத்துவத்தினை முழுமையுடன்துடன் அவசியமாகும். அத்துடன் கூடுதல் காலகாலம் வடிகால்களின் சுழிவுகளை வடிகட்டும் பின் நீரை கடலீரேறியில் வெளிப்பெற்று வதன் மூலம் நீர் மாசடைதலையும் தடுக்க முடியும்.

அடுத்து யாழ் மாநகரசபை பிரதேசத்தில் காணப்படுகின்ற ஷடகால்கள் சீராகப் பேணப்படல வேண்டும். ஆய்வுப் பிரதேச ஷடகால்களுக்கு நாற்புறமும் சீமெந்து இட்டும், தேவையான தூளைகளை வைத்தும் அமைத்தல் மூலம் ஷடகால்களில் வடிவுகள், குப்பைகள் போடுவதை அல்லது விழு வதைத் தடுக்க முடியும். புதிய ஷடகால்களை அமைக்கும் போதும், புளாசுமக் கப்பளும் போதும் ஷடகாலின் சரிவு வேண்டிப் படுதல் வேண்டும். அத்துடன் ஷட கால்களில் வடிவுகள் வந்தடைவது தடை செய்யப் படுவதுடன், காலத்திற்குக் காலம் ஷட கால்கள் பராமரிக்கப்படலும் வேண்டும்.

அடுத்து யாழ் மாநகரசபைப் பிரதே சத்தில் காணப்படுகின்ற 35 குளங்களும் மழைகாலங்களில் போதிய நீரை உள்வாங்கக் கூடியவகையில் ஆழமாக்கப்பட்டு நீரைத் தேக்கிவைக்கக்கூடிய வகையில் முகாமைத்துவம் செய்யப்படல் வேண்டும்.

வெள்ளப் பாதிப்பு மற்றும் வெள்ள ஆபத்தை எதிர்கொள்ளும் குடியிருப்பதற்கு பொருத்தமற்ற இடங்களில் வாலும் மக்களை வேறிடங்களில் குடியமர்த்தலாம். வெள்ளப் பாதிப்பிற்குட்டபடக்கூடிய நாளைத்துறை, தெருங்குளம் பிரதேசங்களில் அமைக்கப் படும் புதிய கட்டடங்களை மாடிக்கட்ட டங்களாக அமைப்பது பொருத்தமானதாகும்.

ஆய்வுப் பிரதேச மக்களிடையே வெள்ளம் தொடர்பான நல்ல மனப் பாங்குகளை உருவாக்குதல் வேண்டும். சிறு பராமுத் திலிருந்தே சுற்றாடலுக்கும் நாட்டுக்கும் ஆதரவுள்ள சமுதாயத்தை அமைப்பது அவசிய மாகும்.

தாழ்நிலங்களை நிரப்புவதற்கு ஏதிராக அருளில் உள்ள ஒருங்குடன் போதா தாயின் புதிய சட்டதிட்டங்களை அமைக்க வேண்டும். இத்தகைய சட்டங்களை உரு வாக்குவதற்கும், நடைமுறைப்படுத்தும்

அதிகாரமும் யாழ் மாநகர சபைப்பகுதிக்கு கிடைத்தல் வேண்டும்.

கட்டுமானங்களுக்கான அனுமதி வழங்கப்படும் போது இவற்றைப்போல ஷடகாலப் பாங்குகளை கவனத்தில் கொண்டு அனுமதி வழங்கலாம். வெள்ளப் பாதிப்பிற்கான காரணங்கள் பற்றியும் மக்களுக்கு விநிப்பி ணர்வை ஏற்படுத்துதல் வேண்டும். அத்துடன் நெடுங்குளம், புதிய சோளகடுதரு, நாளைத் துறை போன்ற பிரிவுகளில் குடியிருப்புகள் காணப்படாத தரவைநிலம், கிணைநிலம், வரண்ட நிலம், சதுப்பு நிலம் போன்றவற்றில் வெள்ளம் தேங்கி நின்று அல் வெள்ளத்தை அகற்றாது தேங்கி விடுவதன் மூலம் ஆய்வுப் பிரதேசத்தின் தரைக்கீழ் நீரைப் பாதுகாக்கலாம்.

முடிவுரை

இவ்வாய்வில் புவியியல் தகவல் முறைமை, தொலைவுமீட்டர் தொழில் நுட்பம், பல் தகுதிமீதி பகுப்பாய்வு (Multi Criteria Analysis) ஊடாக தரவுகள் பகுப் பாய்வு செய்யப்பட்டன. வெள்ள இடருக்கு உட்பட்ட பகுதிகள் அடையாளப்படுத்தப் பட்டு, வெள்ளப்பாதிப்பிற்கு உள்ளாகக் கூடிய பகுதிகளும் மதிப்பிடப்பட்டு இறுதியாக வெள்ள இடையும், வெள்ளப் பாதிப்பையும் ஒருங்கிணைத்து வெள்ள ஆபத்துப் பகுதிகள் அடையாளப்படுத்தப்பட்டு மதிப்பிடப்பட்டுள்ளன.

இவ்வாய்வின் மேற்கொண்டதன் மூலம் அடையக்கூடிய பயன்களில், வெள்ள இடப் படங்கள் திட்டமிடலாளர்களுக்கும், நிர்வாகத் தினருக்கும் இடர் முகாமைத்துவம் தொடர்பான உடனடி உத்திகளை எடுப்பதற்கு உதவும். மேலும் வெள்ளப்பாதிப்புப் பகுதிகளை அடையாளப்படுத்துவதன் மூலம் திட்டமிடலாளர்களும், நகர முகாமைப்பாளர்களும் வெள்ளப் பாதிப்பு பகுதிகளைத் தவிர்த்து நகர நிலப்பயன்பாட்டை ஷட

வரைக்க முடியும். நகரத்தில் மேற் கொள்ளப் படும் அபிவிருத்தி நடவடிக்கைகளின் போது இயற்கையான வடிவால் பாங்குகளைக் கவனத்தில் கொண்டு செயற்பட இவ்வாய்வு உட்பயிப்பிற்கும் இவ்வகையில் இம் ஆய்வின் மூலம் யாழ் நகரமேப் பகுதியில் வெள்ள இடரிற்கு உட்பட்ட பகுதிகள் மற்றும் வெள்ளப் பாதிப்பிற்கும் வெள்ள ஆபத்திற்கும் உட்படக் கூடிய பகுதிகள் அடையாளப் படுத்தப்பட்டு மதிப்பிடப்பட்டுள்ளன.

Reference

1. Aponte, A.G.P. (2007) Runoff coefficients using a Quick bird image for mapping flood hazard in Tropical coastal city, Campeche, Mexico.
2. Dey, C., Jia, X. & Fraser, D. (2008) Decision fusion for reliable flood mapping using remote sensing images, Digital Image Computing: Techniques and Applications
3. Disaster Management Centre (DMC), (2005). Towards a Safer Sri Lanka, Road Map for Disaster Risk Management. Volume 2: Project Proposals. Sri Lanka: Disaster Management Centre, Ministry of Disaster Management, Government of Sri Lanka [Online] Available from: <http://www.disastermin.gov.lk> [Accessed 21 April 2016].
4. Dhar, N.O. & Nandagiri, S. (1998) Floods in Indian Rivers and their meteorological Aspects, in: Memoir Geological Society of India, Bangalore. pp. 1- 25

5. Gou, H., Liu, S., Zhong, G., Wu, H., Lin ,H., (2010) Research of Flood Risk Map Information Management System. Based on ArcGIS. 978-1-4244-6932.
6. Gunasekara, A.I.P. (2008) Flood Hazard Mapping in Lower Reach of Kelani River. ENGINEER- Vol. XXXXI, No. 05. pp. 149-154.
7. Maiti, S. (2007) Defining a flood risk assessment procedure usin community based approach with integration of Remote Sensing and GIS. Indian institute of remote sensing, national remote sensing agency, department of space, GOVT. of india dehradun, India.
8. Ministry of urban development & Water supply. (2013) City profile Jaffna. Urban Governance support project.
9. Murthy,B.V. and Rao,S.G. (2010) Flood mappig, risk zoning and hazard assessment using optical and microwave data.
10. Nawaz, F. & Shafique, M. (2003) Data integration for Flood risk analysis by using GIS/RS as tools. Map Asia Conference. Research Associate, National Centre of Excellence in Geology, University of Peshawar, Pakistan.
11. Rashed, T., Weeks, J., (2003), Assessing social vulnerability to earthquake hazards through spatial multicriteria analysis of urban areas. International Journal of Geographic Information Science.17 (6), 549–576

12. Samarasinghe, S.M.J.S., Nandalal, H.K., Weliwitiya, D.P., Fowze, J.S.M., Hazarika, M.K. & Samarakoon, L. (2010) Application of Remote sensing and GIS for flood risk analysis: a case study at Kalu Ganga river, Sri Lanka. International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Science. Volume XXX VIII, Part 8, Kyoto Japan.
13. Senanayake, D.L., Mahanama, P.K.S. & Jayasinghe, A.B. (2012) Participatory GIS to response climate exacerbated disasters; a floodmapping case study of Batticaloa City, Sri Lanka. Available from http://www.nbro.gov.lk/web/images/pdf/publications/symposium_2012/participatory. [Accessed 30 March 2013].